

Abteilung	Sachbearbeiter	Aktenzeichen	
Abteilung 4 - Ordnungsangelegenheiten	Verwaltung Frau Reis	4/DR	
Beratung	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Stadtrat	29.09.2026	öffentlich	Kenntnisnahme
Betreff			
Bericht über Auswertung der städtischen Geschwindigkeitsmessenanlagen ("Smileys")			
Anlagen:			
Auswertung Bichler Straße			
Auswertung Birkenstraße			
Auswertung Maxkron			
Auswertung Seeshaupter Straße			
Auswertung Sindelsdorfer Str			
Auswertung Wölflstraße			

Vortrag:

Im Stadtgebiet sind derzeit mehrere Geschwindigkeitsmessgeräte zur orientierenden Messung und zur Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer eingesetzt. Die stationären Geräte zeigen den Verkehrsteilnehmern die gefahrene Geschwindigkeit an und sollen dadurch zu einer bewussteren und angepassten Fahrweise beitragen. Die Geschwindigkeitsmessgeräte befinden sich derzeit an folgenden Standorten:

- Wölflstraße
- Maxkron ortseinwärts am Ortseingang
- Nonnenwaldstraße Richtung Roche
- Sindelsdorfer Straße ortseinwärts
- Bichler Straße ortseinwärts bei der Tankstelle
- Birkenstraße bei der Schule
- Seeshaupter Straße ortseinwärts
- Bichler Straße (Einmündung Gustavstraße) ortsauwärts

Die Auslesung erfolgte am 03.06.2026. Die ausgelesenen Messergebnisse beziehen sich dabei auf unterschiedliche Zeiträume.

- Wölflstraße – 01.01.2026 bis 03.06.2026
- Maxkron – 01.01.2026 bis 03.06.2026
- Nonnenwaldstraße – leer
- Sindelsdorfer Straße – 01.01.2026 bis 03.02.2026
- Bichler Straße (Tankstelle) – leer
- Birkenstraße bei der Schule – 01.01.2026 bis 03.06.2026
- Seeshaupter Straße – 01.01.2026 bis 03.06.2026
- Bichler Straße (Gustavstraße) – 01.01.2026 bis 03.06.2026

Bei zwei Anlagen konnten bei der Auslesung keine Daten vom Datenträger abgerufen werden. Dies betrifft die Standorte:

- Nonnenwaldstraße, Richtung Roche
- Bichler Straße, Höhe Tankstelle

Darüber hinaus ist das Gerät in der Antdorfer Straße vollständig ausgefallen. Dort sind weder die Anzeige noch die Speicherung von Daten möglich.

Der Smiley an der Sindelsdorfer Straße hat nur bis zum 03.02.2026 aufgezeichnet.

Bei der Anlage an der Bichler Straße auf Höhe der Tankstelle wurde bereits im vergangenen Jahr ein neuer Datenträger (Stick) angeschafft. Dennoch war auch mit diesem keine Auslesung der Daten möglich.

Die zuständigen Kollegen der Verkehrstechnik prüfen derzeit, worauf die fehlende Aufzeichnung bzw. die fehlende Auslesemöglichkeit zurückzuführen ist.

Die betreffenden Datenträger wurden am 22.09.2026 erneut entnommen, um zu überprüfen, ob die Anlagen seit dem Wiedereinsetzen Daten aufgezeichnet haben. Hierzu kann mitgeteilt werden, dass die betroffenen Geräte jetzt aufzeichnen.

Neben den stationären Anlagen stehen im Stadtgebiet derzeit drei mobile Geschwindigkeitsmessgeräte (Smileys) zur Verfügung. Diese wurden flexibel an Stellen eingesetzt, an denen erfahrungsgemäß häufiger zu schnell gefahren wird.

Die mobilen Geräte verfügen inzwischen über keine funktionsfähige Aufzeichnungs- bzw. Speicherfunktion mehr. Eine Reparatur bzw. Wiederherstellung der Mess- und Speicherfunktion ist nach aktuellem Stand nicht mehr möglich.

Die Geräte konnten somit zuletzt ausschließlich eine Hinweis- und Sensibilisierungsfunktion erfüllen. Sie zeigten den Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern die jeweils gefahrene Geschwindigkeit an und sollten dadurch zu einer Reduzierung der Geschwindigkeit beitragen. Eine nachträgliche Auswertung des Fahrverhaltens war nicht möglich.

Aufgrund ihres Alters und des inzwischen eingetretenen technischen Defekts sind die drei Geräte derzeit jedoch nicht mehr funktionsfähig und können ihre vorgesehene Hinweis- und Sensibilisierungsfunktion nicht mehr erfüllen.

Die drei mobilen Geräte befinden sich derzeit an folgenden Standorten:

- Nantesbuch (Glashütte)
- Am Katzenbuckel
- Im Wiesfeld

Dies hat derzeit zur Folge, dass uns keine mobilen Smileys zur Verfügung stehen und wir diese somit auch nicht zur Überprüfung kritischer Verkehrslagen einsetzen können.

Ergebnis:

Wölflstraße	hier fuhren 85 % im Durchschnitt unter 57 km/h
Maxkron	hier fuhren 85 % im Durchschnitt unter 67 km/h
Sindelsdorfer Straße	hier fuhren 85 % im Durchschnitt unter 62 km/h
Birkenstraße	hier fuhren 85 % im Durchschnitt unter 40 km/h
Seeshaupter Straße	hier fuhren 85 % im Durchschnitt unter 64 km/h
Bichler Straße ortsauwärts	hier fuhren 85 % im Durchschnitt unter 55 km/h

An auffälligen Stellen oder auch an Stellen, an denen die Höchstgeschwindigkeit auffallend überschritten wird sich mit dem Zweckverband Kommunaler Dienste Oberland und der Verkehrspolizei abgestimmt, die hier dann sanktionierende Messungen durchführen.

